

Manutenzione TA-Scope Tariffe 2026

I vostri dispositivi TA-Scope necessitano di una calibrazione, di una riparazione o di una verifica? Nessun problema! I nostri esperti presso lo stabilimento TA in Svezia si occupano di tutto.

Ancora meglio:

Ritiriamo il vostro TA-Scope e ve lo restituiamo direttamente, senza costi aggiuntivi. Un servizio rapido, efficiente e di elevata qualità.

Articolo	Tariffa calibrazione	Tariffa riparazione
TA-Scope (Strumento di misura)	CHF 499.-	CHF 799.-
DpS-Visio (Sensore di pressione differenziale)	CHF 499.-	CHF 799.-

Importante: sensore di pressione differenziale di precedente generazione

Possedete ancora un sensore di pressione differenziale precedente al 2017?

Questi sensori hanno dimostrato la loro affidabilità per molti anni. Dopo l'introduzione della nuova generazione nel 2017, abbiamo continuato a garantirne la riparazione per supportarvi il più a lungo possibile.

Sebbene questi sensori di precedente generazione siano ancora compatibili con i più recenti TA-Scope, purtroppo non possono più essere riparati. Se disponete di un sensore guasto di vecchia generazione, contattateci per ricevere un'interessante offerta di sostituzione.

- customercare.ch@imi-hydronic.com
- +41 61 906 26 09