

Maintenance TA-Scope

Tarifs 2026

Vos appareils TA-Scope ont besoin d'être recalibrés ou réparés? Aucun souci!
Nos experts de l'usine TA en Suède se chargent de tout!

Encore mieux:

Nous venons chercher votre TA-Scope et le renvoyons ensuite directement chez-vous, sans frais supplémentaires. Pour un service rapide, efficace et de haute qualité.

Article	Tarif calibration	Tarif réparation
TA-Scope (Instrument de mesure)	CHF 499.-	CHF 799.-
DpS-Visio (Capteur de pression différentielle)	CHF 499.-	CHF 799.-

Important: capteur Dp ancienne génération

Vous possédez encore un capteur de pression différentielle d'avant 2017?

Ces capteur ont démontré leur fiabilité pendant de nombreuses années. Depuis leur remplacement par une nouvelle génération en 2017, nous avons continué à assurer leur réparation afin de vous accompagner le plus longtemps possible.

Si ces anciens capteurs sont toujours compatibles avec les nouveaux TA-Scope, ils ne peuvent désormais malheureusement plus être réparés. Si vous possédez un ancien capteur défectueux, contactez-nous pour obtenir une offre de remplacement attrayante.

- customercare.ch@imi-hydronic.com
- +41 61 906 26 09