

TA-Scope Wartung Preise 2026

Müssen Ihre TA-Scope-Geräte kalibriert, repariert oder überprüft werden? Kein Problem!
Unsere Experten im TA-Werk in Schweden kümmern sich darum.

Und das Beste:

Wir holen Ihr TA-Scope bei Ihnen ab und senden es anschliessend direkt an Sie zurück – ohne zusätzliche Kosten. Für einen schnellen, effizienten und hochwertigen Service.

Artikel	Kalibrierungspreis	Reparaturpreis
TA-Scope (Messinstrument)	CHF 499.-	CHF 799.-
DpS-Visio (Differenzdrucksensor)	CHF 499.-	CHF 799.-

Wichtig: Differenzdrucksensor der alten Generation

Besitzen Sie noch einen Differenzdrucksensor aus der Zeit vor 2017?

Diese Sensoren haben ihre Zuverlässigkeit über viele Jahre hinweg bewiesen. Seit ihrer Ablösung durch eine neue Generation im Jahr 2017 haben wir ihre Reparatur weiterhin unterstützt, um Ihnen möglichst lange eine passende Lösung zu bieten.

Obwohl diese älteren Sensoren weiterhin mit den aktuellen TA-Scopes kompatibel sind, können sie leider nicht mehr repariert werden. Falls Sie einen defekten Sensor der älteren Generation besitzen, kontaktieren Sie uns für ein attraktives Austauschangebot.

- customercare.ch@imi-hydronic.com
- +41 61 906 26 09